


## NOMOGRAMAS PERDIDAS DE CARGA PEX Y MULTICAPA

Factores de corrección otras temperaturas

Temperatura °C:	90	80	60	50	40	30	20
Factor:	0,95	0,98	1,02	1,05	1,10	1,14	1,20

Rugosidad efectiva 0,0005 mm



## NOMOGRAMAS PERDIDAS DE CARGA PEX Y MULTICAPA

Factores de corrección otras temperaturas

Temperatura °C:	90	80	60	50	40	30	20
Factor:	0,95	0,98	1,02	1,05	1,10	1,14	1,20

Rugosidad efectiva 0,0005 mm

